

BULLETIN de SERVICE

KAIR10001 – Réservoir TANARG

LANAS le 16 avril 2010

OBJET : Fissuration possible des réservoirs de TANARG.

APPAREILS CONCERNES : Les TANARG dont le réservoir a été fabriqué à partir de janvier 2008. (marqueur visible comme indiqué sur les photos ci-dessous. Le n° central (08) pour l'année 2008 et flèche indiquant 4 pour le 4^{ème} mois : Avril



DESCRIPTION DES SYMPTÔMES :

Apparition possible de fissures pouvant engendrer des fuites de carburant.

CAUSE :

Non déterminée à ce jour. En cour d'analyse chez le fabricant.

ACTION REQUISE :

Un contrôle attentif et régulier et avant chaque vol doit être fait, en cas d'apparition de fissures vous devrez stopper les vols et vous mettre en contact avec notre service après vente pour faire changer la pièce. Il peut être opportun de démonter la quille du tricycle (carénage inférieur) pour avoir visuellement accès aux zones à risque.

